

MURA VENEZIANE DELLA CITTÀ DI BERGAMO

Riferimenti normativi: *Norma UNI 8290-1:1981 + A122:1983: Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.*
 Azienda Autonoma di Turismo, 1977. *Le mura di Bergamo.* Bergamo: AAT.
 Collegio dei Geometri di Bergamo (ed.), 1980. *Rilievi e disegni delle mura venete.* Bergamo: Tipografia Bergamasca.
 MibAC, s.d. *Vincoli in rete.* <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabeni>
 Regione Lombardia, 2017. *LombardaBeniCulturali.* <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00126/>



Dati identificativi

Denominazione MiBAC – Vincoli in rete: Mura venete della Città Alta

ID MiBAC – Vincoli in rete: 45963

Numero di catalogo generale: 00103664

Denominazione SIRBeC – Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia: Mura Veneziane

Numero scheda SIRBeC: RL560-00126

Ambito tipologico principale del bene:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sito archeologico | <input checked="" type="checkbox"/> Fortificazione | <input type="checkbox"/> Edificio religioso | <input type="checkbox"/> Edificio pubblico |
| <input type="checkbox"/> Villa o palazzo | <input type="checkbox"/> Edificio residenziale | <input type="checkbox"/> Edificio rurale | <input type="checkbox"/> Edificio industriale |

Definizione tipologica: Mura difensive

Localizzazione

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: Bergamo

Comune: Bergamo

Fascia cronologica: XVI secolo

Cronologia principale:

- 1561: inizio costruzione della cinta muraria da parte della Serenissima Repubblica di Venezia
- 1588: fine costruzione della cinta muraria da parte della Serenissima Repubblica di Venezia
- 1796: ingresso in città delle truppe francesi, fine della dominazione veneziana sulla città di Bergamo
- 1825: inizio del processo di alienazione delle mura da parte del Regno Lombardo-Veneto
- XIX secolo: costruzione del Viale delle Mura, organizzazione degli spazi a verde, realizzazione dei parapetti
- XX secolo: modifiche alla sede stradale, interventi di manutenzione (Azienda Autonoma di Turismo, 1977)

Data della rilevazione: 2018

Condizione giuridica

Proprietà: Mista pubblica (Demanio) e privata.

Provvedimenti di tutela: Vincolo culturale ai sensi della L. 1089/1939, artt. 2, 3, D.M. 1/08/1970.

Descrizione

Descrizione: Le mura veneziane di Bergamo, realizzate dalla Repubblica di Venezia nella seconda metà del XVI secolo, sono ad oggi quasi integralmente conservate: al perimetro di circa 5,1 km, infatti, manca solo un tratto di circa 50 m del baluardo di S. Pietro per essere completo. La struttura è costituita da 14 baluardi, 2 piattaforme, 8 cortine, 4 porte e 2 viadotti e conta, inoltre, cento aperture per bocche da fuoco, due polveriere e una garitta, l'unica rimasta delle 32 iniziali. Il paramento murario è costituito prevalentemente di blocchi di arenaria, sebbene non manchi l'impiego di materiale recuperato dagli edifici demolite durante la costruzione. In alcuni tratti, le mura sfruttano la presenza di affioramenti di roccia naturale.

Indicazioni sull'utilizzo: Opera di ingegneria militare difensiva. Le mura veneziane non hanno mai subito attacchi e hanno conosciuto un graduale abbandono, tanto che già nel XVIII prese piede l'utilizzo degli spalti e degli spazi di rispetto a scopo agricolo. Dopo la caduta di Venezia, la struttura mantenne una funzione daziaria, che venne trasferita alle Muraine dopo l'Unità d'Italia.

Lunghezza del perimetro: circa 5 km.

Altezza massima: circa 21 m.

Dati relativi all'ambiente in cui l'opera è situata

Condizioni climatiche (Dati riferiti al decennio 2008-2017):

| | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura: | T_{\min} : -11,3 °C | T_{\max} : 36,0 °C | $\Delta T(24h)_{\max}$: 18,7 °C | $\Delta T(24h)_{\text{med}}$: 9,0 °C |
| Umidità: | UR_{\min} : 15% | UR_{\max} : 99,9% | $\Delta UR(24h)_{\max}$: 78,0% | $\Delta UR(24h)_{\max}$: 35,89% |
| Precipitazioni: | $P(24h)_{\max}$: 104,2 mm | $P(24h)_{\text{med}}$: 3,3 mm | $P(1h)_{\max}$: 52,8 mm | |

Codifica dei corpi di fabbrica

| | |
|------------------------|---|
| P: Porte | P1: Porta S. Alessandro P2: Porta S. Giacomo P3: Porta S. Agostino P4: Porta S. Lorenzo |
| V: Viadotti | V1: Viadotto della porta S. Alessandro V2: Viadotto della porta di S. Giacomo V3: Viadotto della porta di S. Agostino V4: Viadotto della porta di S. Lorenzo |
| B: Baluardi | B1: Baluardo di S. Alessandro B2: Baluardo di S. Giovanni B3: Baluardo di S. Giacomo B4: Baluardo di S. Michele B5: Baluardo di S. Agostino B6: Baluardo del Pallone B7: Baluardo della Fara B8: Baluardo di S. Lorenzo B9: Baluardo di Valverde B10: Baluardo di S. Pietro B11: Baluardo di Castagneta B12: Baluardo Pallavicino B13: Baluardo di S. Vigilio B14: Baluardo di S. Gottardo |
| C: Cortine | C1: Cortina della porta di S. Alessandro C2: Cortina di S. Grata C3: Cortina di S. Giacomo C4: Cortina della porta di S. Giacomo C5: Cortina di S. Andrea C6: Cortina della porta di S. Agostino C7: Cortina di S. Agostino C8: Cortina della Fara C9: Cortina di S. Lorenzo C10: Cortina della porta di S. Lorenzo C11: Cortina di Castagneta C12: Cortina della Porta del Soccorso |
| PT: Piattaforme | PT1: Piattaforma di S. Grata PT2: Piattaforma di S. Andrea |